



eXact Basic Plus

Densitometer



La miglior soluzione per misurazione di tutti gli aspetti del processo CMYK in sala stampa

Le attività di stampa e packaging, utilizzando eXact Basic Plus, possono avere la garanzia che il colore sarà sempre preciso e uniforme nell'intero processo di stampa. Oltre a misurare CMYK, densità e valore tonale, questo densitometro è progettato appositamente per consentire agli operatori di confrontare gli standard con indicazione Pass/Fail e per garantire funzioni aggiuntive quali sovrapposizione, visualizzazione dei trend e delle curve di stampa. eXact Basic Plus, parte della vasta serie di prodotti eXact, è la scelta ideale per il controllo CMYK in sala stampa e deve verificare tutti gli aspetti della densità.

eXact Basic Plus è disponibile anche nella versione Xp, pensata specificamente per affrontare le difficoltà della misurazione su film trasparenti.

Vantaggi

- **Precisione e uniformità**
La calibrazione del bianco integrata garantisce i massimi livelli di accuratezza e uniformità.
- **La miglior soluzione per la misura di tutti gli aspetti del processo CMYK**
Grazie alla memorizzazione dei lavori, con indicazione pass/fail per tutti i campioni della barra colore, assicura la precisione e l'uniformità del colore nell'intero processo di stampa.
- **Possibilità di configurazione**
Facile configurazione dello strumento, eseguibile dall'utente stesso, e controllo di tutti gli elementi di un lavoro selezionato.
- **Efficienza**
eXact è progettato per migliorare l'efficienza dell'attività grazie alla capacità di rilevare automaticamente il colore e il tipo di campione, e di fornire i risultati delle misurazioni nella visualizzazione configurata dall'utente.
- **Possibilità di espansione**
eXact Basic Plus e eXact Xp Basic Plus possono essere aggiornati in qualsiasi momento, mediante una password, ai modelli eXact Standard o eXact Advanced.

Caratteristiche e specifiche di eXact Basic Plus

Funzioni di misurazione	Basic Plus
Colori	
CMYK	X
Densitometria	
Densità	X
Tendenza densità	X
Tutte le densità, bilanciamento CMY	X
Valore tonale	X**
Aumento del valore tonale	X**
Caratteristiche di stampa	X**
Sovrapposizione	X
Contrasto	X
Errore tonalità e grigiore	X
Funzioni speciali	
Lastra di stampa	X

Caratteristiche di misurazione

Sicurezza	
Impostazione della protezione tramite password	X
Varie	
Indicazione Pass/Fail	X
Calcolo del valore medio	X

Parametri di misurazione	Basic Plus
Condizioni di misurazione	
MO, M1, M2, M3***	X
Stato della densità	
ISO Stato A, ISO Stato E, ISO Stato I, ISO Stato T, Stato G	X
Bianco base densità	
Assoluto, carta	X
Interfaccia dati	
USB	X
Bluetooth	O*
Software	
eXact Manager	X
DataCatcher	X

X: Incluso O: Opzionale * Bluetooth disponibile nella maggior parte dei paesi. Per sapere se si tratta di un'opzione disponibile nella vostra regione, contattate il rappresentante commerciale di zona.

** Incluso SCTV *** l'opzione M3 non è disponibile nei modelli Xp



eXact Basic Plus con cavo USB, alimentazione, CD con software e documentazione, Docking/Charging Station, Guida rapida all'avvio e valigetta

Servizio assistenza e garanzia

Grazie alla vasta esperienza nel colore, X-Rite offre servizi di altissimo livello e con eccellenti tempi di risposta, sul campo, online o al telefono, per sostenere e sviluppare le vostre attività. I nostri contratti di assistenza completa e mondiale vi assicurano la migliore manutenzione per i vostri dispositivi, tramite il controllo X-Rite Annual Five Point Checkup (controllo annuale in cinque punti), appositamente studiato per consentire ai vostri dispositivi di funzionare sempre secondo le specifiche originali. Per maggiori informazioni sulle opzioni per l'estensione dell'assistenza, visitate www.xrite.com/extended-warranties-services.